

Urinal Zulauf-Garnitur für UP 1/2" mit Dichtung

Das Problem:


Das Anschlussmaß zwischen Zu- und Ablauf passt nicht.

Die Lösung:


Die **Airfit** Versprung-Zulauf-Garnituren.




Urinal Zulauf-Garnitur für UP 1/2" mit Dichtung
5 mm Versprung!



Urinal Zulauf-Garnitur für UP 1/2" mit Dichtung
10 mm Versprung!



Urinal Zulauf-Garnitur für UP 1/2" mit Dichtung
Gerade Ausführung!



Ersatzdichtung
für Urinal Zulauf

Art. Nr. 90004UZ

